

質 疑 事 項			回 答
図面番号	A-025 番	ALCデザインパネルの施工範囲は、ポーチ1及び2の正面（南面）のみで宜しいですか。	よろしい。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-019・020 番	研修生宿泊室の押入れ、居室の押入れの巾木欄の素地とは雑巾摺（木巾木）素地と言う解釈でしょうか。	お見込みの通りとする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-058 番	D-002とD-003の使い分けをご指示ください。	D-002…クロス・塗装などとの取り合い D-003…ボード等厚みのある仕上げ材との取り合いとする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-020 番	腰メラミン化粧板t-3（H-1300）と化粧ケイカル板t-6との見切の仕様をご指示ください。	メーカー既成見切（アルミカラー）とする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-043 番	凡例にある450*450（鍵付き）273ヶ所は天井点検口でしょうか。	お見込みの通りとする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-043 番	居室収納にある点検口は、273ヶ所とは別に必要と言う事で宜しいですか。	よろしい。 居室収納の点検口は273カ所に含む。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	M-25 番	パッケージエアコンの数35台に対し、いただいた内訳書のNo.32のワイヤードリモコンの個数が33個なのは間違いでしょうか？	図面正とする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	M-6 番	掃除口付洋風便器ですが、背もたれの金属部分が電波受電ユニットの受信性能に影響を与える為、センサースイッチを有線タイプに変更してよろしいでしょうか。	よろしい。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-061 番	掲示板は展開図では全てH-900のようですが、部分詳細図優先で宜しいでしょうか。	よろしい。 部分詳細図優先とする。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-061 番	掲示板H-900はアルミ枠、H-1650は木枠+塗装となりますが宜しいでしょうか。	よろしい。
仕様書	項		
設計図書	項		
図面番号	A-072 番	各室ベットカーテンのW寸法の数字は、レール長さにしては大きい数字ですが、2倍ヒダ程度のカーテンの寸法でしょうか。	CRホスピタルカーテンは1.5倍片ひだ程度とする。
仕様書	項		
設計図書	項		